



# Solacril 303

(Provvisoria)

## Descrizione

Il SOLACRIL 303 è un autoadesivo a solvente di tipo acrilico, con ottima resistenza all'invecchiamento, alla luce e al calore.

## Applicazione

Il SOLACRIL 303 può essere applicato su qualsiasi substrato (carta, poliestere, PP, PE, PVC, ecc.). E' raccomandato, previa reticolazione, per la produzione di nastri protettivi.

## Specifiche tecniche

| Metodo di analisi               | UM    | Standard                   |
|---------------------------------|-------|----------------------------|
| 1. Residuo Secco                | %     | 50±1                       |
| 3. Viscosità Brookfield<br>25°C | mPa.s | 3000 - 7000 <sup>(1)</sup> |
| Solventi                        |       | etilacetato                |

<sup>(1)</sup> No 4 RV; 20 RPM

## Caratteristiche del film

| Metodo di analisi        | UM   | Standard           |
|--------------------------|------|--------------------|
| 11. Adesività su Acciaio | g/in | 450 <sup>(1)</sup> |
| 97. Loop Tack Test       | g    | 650 <sup>(1)</sup> |

<sup>(1)</sup> Reticolato con 0.3% di CURING AGENT CH

Valori indicativi; spalmatura in impianto pilota a 1 m/min; 18 ± 3 g/m2 su film PET 23 µm TCA

## Modalità d'impiego

Il prodotto deve essere attivato prima della spalmatura, per migliorare l'adesione ai film plastici e per incrementare la coesione dell'adesivo. Gli

attivatori consigliati sono: CURING AGENT CH, CURING AGENT D o RF/AEDE. Poiché la reticolazione inizia immediatamente dopo l'aggiunta del reticolante, bisogna utilizzare il SOLACRIL 303 subito dopo l'attivazione. La quantità di reticolante dipende dalle grammatura dell'adesivo e dalle caratteristiche finali desiderate, generalmente è compresa tra 0,2 e 1,5%. Si raccomanda di verificare le condizioni di reticolazione in anticipo.

## Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica, antistatiche, per prodotti ADR (900 kg).

## Stoccaggio

Stoccare in zona ventilata, al riparo da luce solare diretta e da fonti di calore. Conservare a temperature comprese tra +5 e +40°C. Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione del solvente.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).